

質 疑 応 答 書

令和6年4月24日

各 位

軽井沢町長 土屋 三千夫

1. 工事名 : 令和6年度 町単 町営旧軽井沢駐車場平面化工事

2. 質疑応答内容

No	質 疑 事 項	応 答 事 項
1	内訳書 P-36 幹線設備、弱電設備図面がありません。	設計書の数量を参考とし、受注後決定とする。
2	内訳書 P-41 幹線設備図面がありません。	設計書の数量を参考とし、受注後決定とする。
3	図面 21 葉中之 11 分電盤及びブレーカーの記載がありません。電源直結という解釈でよろしいでしょうか。	問題ありません。
4	内訳書 P-47 引込幹線設備図がありません。 引込開閉器盤の仕様が不明です。	設計書の数量を参考とし、受注後決定とする。 1Φ125A 3Φ175A 自立型（ステンレス製、指定色）
5	内訳書 P-48 照明制御盤、弱電盤の仕様が不明です。	EE スイッチ+タイマー制御 2 回路 壁掛（鋼板製、標準色） NTT 機器ルーター HUB（別途）等収納スペース 壁掛（鋼板製、標準色）

※ 質疑文は、簡略化するため、敬語を省略しています。

No	質 疑 事 項	応 答 事 項
6	屋外 HUB 収納キャビネット仕様が必要と思われる。ご指示をお願い致します。	屋外用 HUB 又は POE エクステンダ等スペース自立型（ステンレス製、指定色）
7	内訳書 P-47 配管及び配線サイズの記載がありませんのでご指示をお願い致します。	ポリエチレンケーブル：EMGET 38mm2 耐燃性ポリエチレン絶縁電線：EM-IE 5.5mm2 鋼製ポリエチレン被覆ケーブル保護管：GP-70 鋼製ポリエチレン被覆ケーブル保護管：GP-28 コンビネーションカップリング：PE70⇔FEP65 コンビネーションカップリング：PE28⇔FEP30 波付硬質ポリエチレン管：30 波付硬質ポリエチレン管：65
8	図面 21 葉中之 5 倉庫 2 南側のポーチ柱ですが、外壁と同じサイディングの同質出隅巻きでよろしいですか。	問題ありません。
9	図面 21 葉中之 10 コインロッカー棟西側の開口部回りはサイディングの同質出隅巻きでよろしいでしょうか。	問題ありません。
10	図面 21 葉中之 5 外部建具枠、シャッター枠、木製建具枠の材種は米桐材と考えて宜しいでしょうか。また、塗装仕上げは OS. CL 塗装で宜しいでしょうか。	問題ありません。
11	内訳書 P-19 カーテン、レースカーテンのメーカー・品番のご指示をお願い致します。	リリカラ：ET943、ET846 程度を想定している。

※ 質疑文は、簡略化するため、敬語を省略しています。

No	質 疑 事 項	応 答 事 項
1 2	<p>図面 21 葉中之 5</p> <p>外部仕上げ表のポーチ・出入口床タイルは 300 角ですが、金抜き内訳書 P-18 では 150 × 150 とかかれておりますが、どちらを正と考えたら宜しいでしょうか。</p>	300 角とする。
1 3	<p>上記のタイルのメーカー、品番のご指示をお願い致します。</p>	リクシル：IPF-300/CON-8 程度を想定している。
1 4	<p>図面 21 葉中之 4</p> <p>床：合板フローリングのメーカー・品番がありましたら、ご指示をお願い致します。または、定価はどの程度で見積もれば宜しいでしょうか。</p>	リクシル：FE-2B 程度を想定している。
1 5	<p>図面 21 葉中之 5</p> <p>管理事務所内に整理棚 W=900 が書かれておりますが、金抜き内訳書には書かれておりません。支給品と考えて宜しいですか。</p>	問題ありません。
1 6	<p>図面 21 葉中之 5</p> <p>玄関ポーチの階段蹴込及び側面のタイル仕上げ分が金抜き内訳書に書かれておりませんが、見積りに計上した方が宜しいでしょうか。</p>	変更対象とする。
1 7	<p>出口精算機（参考図）</p> <p>現況、高額紙幣対応のみになっておりますが、クレジットカード/電子マネー/QRコード決済は不要で宜しいでしょうか。</p>	内訳書のとおり、クレジットカード/電子マネー/QRコード決済対応とする。

※ 質疑文は、簡略化するため、敬語を省略しています。