

グリストラップ清掃判断

- 図1 グリストラップのかごが目詰まりし、水位が上昇している。
 - ・排水が流れにくくなり、**逆流や悪臭の原因**になります。
- 図2 油脂がグリストラップ内で処理されず、そのまま放流されている。
 - ・**油分が配管に流出し、詰まりや環境汚染のリスク**があります。

バキューム車による油脂の引抜清掃が必要（産業廃棄物）

図1



図2



グリストラップ定期メンテナンス

- ・定期的にグリストラップのかご内の残飯やごみを取り除いてください。
- ※なお、油脂は**産業廃棄物に該当**するため、**一般ごみとして排出することはできません**。

この作業を怠ると、**かごに残った残飯やごみが油脂を吸着しやすくなり、目詰まりの原因**となります。
結果として、**水が流れにくくなる・悪臭が発生する・油脂がそのまま排出される**などの問題が発生します。

